

PDCA 循环法管理保证灭菌物品完好性

王燕

国药东风医疗集团花果医院供应室, 湖北 十堰 442000

摘要:目的 保证灭菌物品完好性、密闭性、无菌性,做好质量与安全管理。方法 PDCA 循环管理:2017年11月—2018年11月,运用鱼骨图、柏拉图、等管理工具,分析无菌物品外包装破损的原因,制定相应措施,观察实施后的效果,并给予评价,将未解决问题列入下一个PDCA。结果 持续改进,PDCA 循环管理,灭菌物品破损率降低。结论 PDCA 循环管理,科学有效,最终实现灭菌物品完好率100%。

关键词: PDCA 循环;灭菌物品;完好性

国家卫生部提出关于消毒供应的规范要求,采用集中消毒供应模式。提倡通过验收达标的CSSD接收下级基础医院的消毒供应工作,实现资源共享和优化管理。我院与验收达标的总院CSSD签订合同,实行集中消毒供应。在运行初期,灭菌物品破损现象频繁,一季度破损物品总计46件,其中塑封物品17件,双层无纺布29件,破损率3.2%。将保证灭菌物品完好性列为科室PDCA案例,采用鱼骨图、柏拉图等管理工具,分析原因,采取措施,无菌物品破损现象减少。二季度,无菌物品破损24件,塑封物品8件,无纺布手术包16件,破损率1.5%。再次总结、分析,共同改进。四季度,破损4件,为塑封物品,无纺布手术包无破损,实现破损率低于0.05%。PDCA循环管理,四季度,2018年9月至2018年11月,灭菌物品无破损。

1 原因分析

尖锐器械未加保护,或保护帽脱落,造成尖锐物戳出,损坏包装袋。为外界物品划伤所致(纸塑包装破损主要原因)。工作人员在检查时手潮湿或清洗消毒器械柜时,造成纸面潮湿所致。操作人员操作不当,如抓拎起一角、装载时受压、内容物过重等造成纸面破损,而导致包装膜的破裂。纸塑包装的耐压不够,灭菌时,由于抽真空作用,导致封口裂开。封口机温度不当:温度过低,使得包装面与纸面不能严密粘合,温度过高可造成塑面融化。分口时粘合处有皱褶,粘合不牢固也易裂开。纸塑包装袋选择不当:纸塑包装袋的规格与诊疗器械物品包的规则选择不规范,过小使包内张力超过了封口处塑封耐压极限时会撑开,反之空间过大易造成内容物的晃动而导致包装膜的破裂。手术器械过多、器械加框超过7公斤。器械框太厚重,无分担重量的边缘(器械包破损主要原因)。装车不合理,手术器械包承重超负荷。转运途中颠簸撞击所致。

2 采取措施

正确使用封口机:封口机的温度设定为180度,封塑时先驱除包内空气,减少包内压力,过重、过大的物品封口时应托起,使边缘对齐,尽量一次成功,避免反复热合。如封口处有皱褶,应更换包装袋,重新封口。与采购及厂家联系,更换掉耐压性不好的包装袋。选择规格适宜的包装袋:使用纸塑包装时,根据物品的大小,选择规格合适的包装袋,物品

离封口处保留2.5cm的距离,封口的宽度不能少于6mm。锐利器械使用合适的保护套。正确放置包装后的物品:灭菌时摆放在灭菌器的最上层,放在专用框篮内,竖立摆放,包与包之间留一定空隙。正确取放无菌物品。摆放在清洁干燥的器械架上,不要经常移动,防止损坏包装,检查时轻拿轻放。严格执行规范,超重手术包分包。手术包内加无纺布保护,在器械框底层增加承重、抗磨损、减震。(第二次改进实施)洁车内加布垫加以保护,布垫每日随车跟包同锅灭菌。敷料包放在下层承重,器械包放于上层。纸塑袋放于上层。(第二次改进时重点强调)

3 评价效果

第一次改进后,无菌物品破损率有所下降,有效但不理想。无纺布手术包破损、纸塑袋仍然常见。进一步分析,考虑手术包器械重,我院器械框没有分担称重的支撑。所以每个手术包包装时,在器械框的底部加无纺布保护,再双层无纺布打包;纸塑袋破损考虑,多为边缘锐利物品,加合适保护套和合适纸塑袋的方式。再次强调按照纸塑袋最上层,手术包次之,敷料包最下层的顺序装车。实行第二次整改。第二次整改后,无菌物品破损率明显下降(0.05%),很有成效。手术包没有一例破损,分析第三季度破损的纸塑袋,均为手术室的克氏剪。原因是体积偏大,重,且边缘锐利,磨损刺破纸塑袋。改进措施:锋刃处加保护套,改用双层无纺布包装。第三次改进后,灭菌物品未见破损。

4 结论

不断评价实施效果,将未解决的问题列入下一个PDCA,找出原因,为下次计划提供资料,不断改进方案,有效改进、PDCA循环,将灭菌物品的破损率从3.2%下降到0.05%,直至最终实现了灭菌物品完好率100%。

参考文献

- [1] 吴少玲. 医用无纺布与棉布材料阻菌效果的研究[J]. 综合医学, 2012(1):89-90.
- [2] 李元春. 医疗器械最终灭菌包装标准和适应性研究[J]. 首都医药, 2008(8):9-10.
- [3] 李正英, 王梅, 蒋红艳, 等. 前馈控制对骨科手术患者消毒供应中心相关医院感染的影响[J]. 中华医院感染学杂志, 2017, 27(13):3110.